# 画像認識AIの損傷検出(剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰)による点検支援技術 BMStar® AI

# 技術概要

画像データをAIにより解析することで、画像上にある損傷(剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰)の範囲検出とその 区分(c,d,e)評価を行い、対象範囲のPixel数又は面積割合を返すAI画像診断システムである。

# 性能支援カタログ

BR010061 - V0023

### 技術区分

■対象部位:Co橋上部構造(主桁、横桁、床版)/下部構造(橋脚、橋台、基礎)

■変状の種類:剥離・鉄筋露出/漏水・遊離石灰 ■検出原理:画像(静止画)

青森県 鹿島建設(株)

開発者

# 開発協力者

リテックエンジニアリング(株) (株)UNAIIT

# 計測手順

点検画像

AIによる損傷検出

損傷範囲を判定

損傷種類・区分 (c,d,e) を判定





#### 剥離・鉄筋露出の損傷区分

区分	一般的状況		
а	損傷なし		
b	_		
С	剥離のみ生じている		
d	鉄筋が露出しており、鉄筋の腐食は軽 微である		
е	鉄筋が露出しており、鉄筋が著しく腐 食又は破断している		

#### ■写真の撮影

撮影条件・什様等については以下の通り。

- ①カメラ:コンパクトデジタルカメラ、デジタルミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカメラ、スマートフォン搭載カメラ等、一 般的なデジタルカメラ
- ②画質フォーマット: JPEG、JPG、PNG
- ③画像解像度: 概ね512px×512px以上が望ましい
- ④注意事項:できるだけ損傷部位に対して正対し、遠距離からではない画像が望ましい。

#### ■変状の検出


- ①Webブラウザにより、サイトURLにアクセスしログインする。
- ②診断対象画像の「部材」、「材質」、「劣化機構」、「被写体との距離」をプルダウンメニューから指定し、画像を アップロードする。
- ③アップロードされた画像から、「剥離・鉄筋露出」、及び、「漏水・遊離石灰」の損傷部位が、AIの自動検出機能 により検出される(位置、形状、pixel数)を検出する。

④検出した損傷は、損傷度合に応じて、c、d、eに区分されて対象画像の上に色塗り表示される(位置、形状、

画像に占める面積割合)。

#### ◆ 漏水・遊離石灰の損傷区分

区分	一般的状況
a	損傷なし
b	-
С	ひびわれから漏水が生じている。 錆汁や遊離石灰はほとんど見られない。
d	ひびわれから遊離石灰が生じている。 錆汁は ほとんど見られない。
е	ひびわれから著しい漏水や遊離石灰(例えば、つらら状)が生じている、又は漏水に著しい泥や錆汁の混入が認められる。



現地目視点検にて、 漏水·遊離石灰 d と判定した橋梁の例

#### 計測精度

# ■計測精度:

【範囲検出の精度】

剥離•鉄筋露出 漏水•游離石灰 IoU: 42.9% IoU:38.5%

Recall (再現率): 68.9% Recall (再現率): 67.4% Precision(適合率):50.0% Precision(適合率):56.3%

【区分評価の精度】(範囲検出精度が100%の時の分類精度)

剥離,鉄筋露出

Recall (再現率): c 88.0% d 82.0% e53.0% Precision (適合率): c 72.0% d84.0% e75.0%

漏水•遊離石灰

Recall (再現率): c83.0% d91.0% e41.0% Precision (適合率): c80.0% d89.0% e63.0%

- ※性能カタログ申請時
- ※【精度指標について】

IoU:物体検出の評価指標

画像の重なりの割合を表す指標であり1 (=100%) に近づくほど正解ラベルとAIの予測が同じとなる


Recall (再現率) = 正しく検出した損傷のpixel数/真の損傷のpixel数 Precision(適合率)=正しく検出した損傷のpixel数/検出した損傷のpixel数



損傷の検出(人)



損傷の検出(AI)




AI判定精度(漏水遊離石灰)


# 計測結果の適用

#### ■点検調書へ反映

点検時撮影した写真に対して、本技術を用いて損傷範囲・区分の検出を行い、 当該写真を点検調書の所定の項目に張り付けるとともに、診断結果をもとに損傷 の種類、範囲、区分を記録する。

- ■BMStarクラウドシステム(オプション)による計画策定支援が可能
- ①診断結果をもとにBMStarクラウドシステムの健全度評価へ入力を行い、各部材、 要素の健全度を求める
- ②点検支援システムを用いて、点検結果を入力し、WEBシステムへ登録を行う
- ③WEBシステムでマスターデータベースへ登録を行う
- ④マスターデータベースの点検結果を用いて、LCC算定、予算の平準化、対策工事 リストの作成を行う





CONTRACT OF		<ul> <li>BURRER</li> </ul>	O ESSERE O		SHEEKETHE (
▼[~を含む	Y ~230	▼ ~ 230	Y ~ 280	▼ ~880	Y HEED Y
700000002	ANS	4.土木事務所	-622	得	2007/08/01
700000003	10%	A土木春製币	主要地方道	6号	1963/11/01
70000004	11/6	A土水華樹所	主要均方道	7号	1998/11/01
700000005	CEN	A土水華牧所	一般制度有限值	94	1974/03/01
711010006	械	A土木事務所	-632	19	1984/08/01
711010008	CHE	A土水草在所	-683	号	1967/03/01
711010009	DIS	A土水草在所	一般運道	15	1968/01/01
711010010	E梢	4土木事務所	-632	博	1981/08/01
711010011	FM	4土水事物所	-883	1号	1988/10/01
711010012	髓	4土木學技所	-633	号	1988/01/01
711010013	HÉ	4.土木學技術	一般重要	得	1989/18/01

50年間のライフサイクルコスト

予算の平準化

対策工事リストの作成

# 導入費用

- ・登録料は毎年更新(年額20万円)
- ・1アカウントで複数ユーザー登録が可能
- ・点検者の判断誤差を低減し、データの正確性を 確保することを目的としているため、導入による 費用削減効果は考慮していない

項目	単位	金額(円)
登録料	アカウント/年	200,000
診断料	枚	200

#### 体験申し込み

お問合せ先アドレス bmstar ai@retec. co.jp

